

# Zestawienie średnic studni rewizyjnych

## 1 ul. Morelowa.

(od budynku nr 69 do budynku nr 16)

L. P.	Numer studni rewizyjnej	Średnica	Lokalizacja	Uwagi
1	S1	Ø 1000 zwężka	Jezdnia asfaltowa Właz D250	
2	S2	Ø 1000 zwężka	Zieleniec-skarpa Właz D250	
3	S3	Ø 1000 zwężka	Chodnik z płytek 50x50 cm Właz D400 z wypełnieniem betonowym	Kaskada wewnętrzna PCV Ø 200mm Komin 60 cm – brak możliwości regulacji studni kręgiem z uwagi na przechodzące przepusty kablowe.
4	S4	Ø 1000 zwężka	Jezdnia asfaltowa Właz D400	
5	S5	Ø 1000 zwężka	Jezdnia asfaltowa Właz D400 z wypełnieniem betonowym	
6	S6	Ø 1000 zwężka	Parking - jezdnia asfaltowa Właz D250	
7	S7	Ø 1000 zwężka	Chodnik z płytek 50x50 cm Właz D250	Komin z cegieł 30 cm
8	S8	Ø 1000 zwężka	Chodnik z kostki brukowej betonowej Właz D250	Komin z cegieł 40 cm
9	S9	Ø 1000 zwężka	Jezdnia asfaltowa Właz D400	Studnia po renowacji